



DESCRIPCIÓN

Garrafa de Gas Propano para trabajos de soldadura blandas, en cobre, plomo y estaño.

APLICACIONES USUALES

Combustible para pequeños trabajos de soldadura, ablandamiento de masilla y pintura, eliminación de tuercas, pernos oxidados y descongelamiento de cerraduras congeladas.

Se vaporiza a temperaturas negativas (hasta -44 ° C), lo que lo hace un combustible idóneo para trabajos al aire libre incluso en invierno.

PREPARACIÓN

Utilizar solo con sopletes diseñados específicamente para consumir el combustible de este tipo de envases.

Compruebe que las juntas del recipiente y de la antorcha estén en condiciones. No usar si las juntas presentan fallas o están dañadas. Deseche si el área de la válvula contiene óxido o humedad.

MODO DE USO

ANTES DE USAR:

- Compruebe las juntas del recipiente y del soplete. No utilizar si las juntas están dañadas o faltan. Deseche si el área de la válvula contiene óxido o suciedad.
- Apague el soplete antes de conectar el envase.
- Use siempre al aire libre o en zonas bien ventiladas lejos de llamas piloto, chispas u otras fuentes de ignición.
- Siempre fije el soplete mientras sostiene el envase en posición vertical.
- Apriete sólo a mano. No utilice herramientas para apretar.
- Compruebe que no haya fugas antes de usar. Escuche si hay fugas de gas, huela si hay olor a gas, ponga agua jabonosa en las conexiones y busque burbujas. Nunca utilice con fugas.
- Lea y siga todas las instrucciones del soplete.

DURANTE EL USO:

- Mantenga siempre en posición vertical. No deje caer ni golpee el envase.
- Si la llama no se observa estable o hace chispas, aborte la operación.
- No utilizar cerca de llamas piloto, chispas u otras fuentes de ignición.

DESPUÉS DE USAR:

- Apague el soplete y déjelo enfriar.
- Desplácese al exterior o a una zona bien ventilada para desconectarlo.
- No lo desconecte cerca de llamas piloto, chispas u otras fuentes de ignición.
- Utilice el tapón para mantener limpia la válvula.

PRECAUCIONES

INCENDIO POR FUGA DE GAS

Retire todas las fuentes de ignición y deje que se consuma si puede hacerse sin peligro.

No extinguir a menos que la fuga pueda detenerse de forma segura.

INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO

La combustión del gas produce monóxido de carbono (CO). El CO es inodoro, invisible y puede ser mortal. Utilícelo solo en lugares bien ventilados.

Quemar gas en lugares cerrados puede ser peligroso. No lo utilice donde haya personas durmiendo.

Si experimenta náuseas, dolor de cabeza o somnolencia, apáguelo y vaya a tomar aire fresco.

PRESENTACIÓN

Envases por 400 gramos.

ADVERTENCIAS

Aunque las recomendaciones descriptas en la presente cartilla correspondan a nuestra mejor experiencia, estas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su aplicación debe asegurarse que el mismo resulta apto para el uso previsto.

Para más información, comuníquese con nuestro Departamento de Asistencia Técnica: atencionalconsumidor@antoncompany.com.ar

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Para la manipulación del producto utilizar:

- Protección ocular.
- Mascarilla.

En caso de sufrir mareos leves o principios de dolor de cabeza detener la operación y desplazarse al aire libre, permaneciendo unos minutos allí hasta recuperarse. Si el cuadro no cesa consultar a un médico. En caso de ingestión no inducir al vómito. Beber abundante agua y consultar con el Centro Nacional de Toxicología del Hospital Posadas: (011) 4469-9300.

ALMACENAMIENTO

- Mantener alejado de llamas, chispas u otras fuentes de ignición.
- Mantener alejado del calor o lugares que superen los 45 °C y proteger de la luz solar directa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No almacenar en lugares habitados.
- No intente rellenar este envase, podría provocar una explosión.
- No introducir en el equipaje ni transportar en trenes o aviones.

PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE



Rev 09/2025