



DESCRIPCIÓN

Anton Chem® Burbujas Detect es una solución simple y rápida para detectar fugas de gas refrigerante en un sistema de refrigeración.

APLICACIONES FRECUENTES

Detección de puntos de fuga y pinchaduras de sistemas de refrigeración en forma externa.

PREPARACIÓN

Se sugiere realizar una buena limpieza de los caños o sectores del equipo donde se buscará la fuga para una visualización más sencilla de la prueba.

MODO DE USO

- Limpiar la superficie a evaluar.
- Encender el equipo a temperatura mínima para asegurarse circulación de gas por las cañerías.
- Aplicar con el gatillo suficiente producto Anton Chem® Burbujas Detect de modo tal de cubrir toda la superficie del circuito a evaluar.
- En caso de existir alguna fuga de gas en el sector se podrá notar la formación inmediata de burbujas en la zona.
- Limpiar y secar el área trabajada, eliminando todos los restos del producto utilizado.
- Proceder a la reparación de la fuga según lo requiera.

RESULTADO

En caso de existir alguna pinchadura o fuga de gas en el sistema se podrá observar la formación inmediata de burbujas en la zona.

PRECAUCIONES

Prestar especial atención a los circuitos eléctricos y a la manipulación de herramientas en la zona a trabajar.

PRESENTACIÓN

Envase de 1 litro con gatillo.

RENDIMIENTO

Variable según aplicación y dimensiones de los equipos a revisar.

ADVERTENCIAS

Las recomendaciones descriptas en la presente ficha se basan en nuestra experiencia y son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su aplicación debe asegurarse que el producto resulta apto para el uso previsto. quien previo a su aplicación debe asegurarse que el producto resulta apto para el uso previsto.

Para más información, comuníquese con nuestro Departamento de Asistencia Técnica: atencionalconsumidor@antoncompany.com.ar

MANIPULACIÓN

Para la manipulación del producto utilizar:

- Protección dérmica (guantes impermeables de protección).
- Protección ocular.

En caso de sufrir mareos leves o principios de dolor de cabeza detener la operación y desplazarse al aire libre, permaneciendo unos minutos allí hasta recuperarse.

Si el cuadro no cesa consultar a un médico.

En caso de ingestión no inducir al vómito. Beber abundante agua y consultar con el Centro Nacional de Toxicología del Hospital Posadas: (011) 4469-9300.